

Svítidla nevyžadují z hlediska čistoty a údržby zvláštní péči.

Je ale důležité řídit se několika pravidly:

Péče a údržba vnějších povrchů montur a ostatních vnějších komponentů:

- vypnout přívod elektrické energie
- nečistoty a prach očistit navlhčeným hadříkem
- lze použít čisticí prostředky vhodné pro tento materiál
- nepoužívat čisticí přípravky obsahující chemická rozpouštědla a ředidla
- nepoužívat k očištění předměty jako je drátěnka nebo abrazivní houbičky
- dávat pozor, aby nedošlo k jakémukoliv vniku vody nebo čisticího přípravku do svítidla (mohlo by dojít k poškození elektrického vybavení svítidla)

Péče a údržba o vnější povrch stínidla:

- vypnout přívod elektrické energie
- nečistoty a prach očistit navlhčeným hadříkem (ve vychladnutém stavu stínidla)
- lze použít čisticí prostředky na nádobí vhodné pro tento materiál
- nepoužívat čisticí přípravky obsahující chemická rozpouštědla a ředidla
- nepoužívat k očištění předměty jako je drátěnka nebo abrazivní houbičky
- dávat pozor, aby nedošlo k jakémukoliv vniku vody nebo čisticího přípravku do svítidla (mohlo by dojít k poškození elektrického vybavení svítidla).

V Hybrálci dne 20. 2. 2018